

FUKUSHIMA MAZDA SPECIAL OFFER

福島マツダ **決算フェア** スタッドレスタイヤ特別販売

SPECIAL PRICE



スタッドレスタイヤ × マツダ純正 アルミホイール

当社指定スタッドレスタイヤ&純正アルミホイールセットを
当社在庫車ご成約特典として**半額にてご提供!**



※当社在庫車に限ります。当社在庫車以外は対象外となります。※写真はイメージです。



福島マツダが純正ホイールをお勧めする理由はこれ

POINT 1

人馬一体のハンドリング

各国の安全基準をクリアした安心感と
キズ・剥がれに強い3層コート。

POINT 2

優れた品質・耐久

「強度・剛性・静粛性」にこだわり設計。
快適な乗り心地も実現。

POINT 3

こだわりのデザイン

それぞれの車両のデザインの魅力を
引き立てる車種専用のデザイン。



高品質な「マツダ純正アルミホイール」と信頼の「スタッドレスタイヤ」を手に入れるチャンス! ※詳しくは裏面をご覧ください!

当社在庫車ご成約特典

開催期間
2/8日
まで

ダンロップ 

スタッドレスタイヤ



&

マツダ純正

アルミホイール















4本セット

50%OFF!

期間中、当社在庫車ご成約のお客様に、スタッドレス&アルミホイール4本セットを半額にてご提供いたします。



※当社在庫車に限ります。当社在庫車以外は対象外となります。※写真はイメージです。

適合車種／グレード／ボディカラー（当社在庫車）		インチ／アルミホイール	タイヤサイズ／タイヤ	当社通常価格	特別価格 50%OFF
CX-80 	XD L Package ジェットブラックマイカ 1台 アーティザンレッドプレミアムメタリック 1台	18インチ 	235/60R18 WINTER MAXX SJ8+	345,312円 ▶	172,656円
	XD Exclusive Mode ロジウムホワイトプレミアムメタリック 1台 アーティザンレッドプレミアムメタリック 1台				
	XD-HYBRID Premium Sports メルティングカッパーメタリック 1台				
CX-60 	25S L Package ジェットブラックマイカ 1台	18インチ 	235/60R18 WINTER MAXX SJ8+	345,312円 ▶	172,656円
	XD SP プラチナクォーツメタリック 1台				
	XD-HYBRID Trekker ジルコンサンドメタリック 1台 マシーングレープレミアムメタリック 1台				
	PHEV Premium Modern ロジウムホワイトプレミアムメタリック 1台				
MAZDA2 	15 BD i Selection ジェットブラックマイカ 1台	16インチ 	185/60R16 WINTER MAXX03	305,844円 ▶	152,922円
CX-3 	15S Vivid Monotone ソウルレッドクリスタルメタリック(ブラックキャビン) 1台	16インチ 	215/60R16 WINTER MAXX03	341,792円 ▶	170,896円
CX-30 	20S i Selection スノーフレイクホワイトパールマイカ 1台	18インチ 	215/55R18 WINTER MAXX03	442,552円 ▶	221,276円
	20S Black Selection マシーングレープレミアムメタリック 1台 ソウルレッドクリスタルメタリック 1台				
	20S Touring プラチナクォーツメタリック 1台				
FLAIR WAGON  軽	XS ピュアホワイトパール 2台 モスグレーメタリック 1台	14インチ 下記より お選びいただけます 	155/65R14 WINTER MAXX03	104,720円 ▶	52,360円
	Custom Style XS ブルーイッシュブラックパール3 1台				

※掲載価格は、消費税10%込価格です。消費税10%に基づき表示しています。※入替料、廃タイヤ処分料は別途承りいたします。※アルミホイールセット品の場合、ナット代が別途必要になる場合がございます。



無料タイヤ点検サービス

クルマの安全走行にかかせないタイヤの点検を無料で実施します。
タイヤ整備不良の中で主な要因となる空気圧に関しては点検をおすすめします。



空気圧の点検/調整

ホイールナットの増し締め点検